


Dépose.


- 1. Relever le bord rabattu de la tôle suivant :
 - AA' (Fig. 1)
 - AB et A' B' (Fig. 1 et 2)
 - C et C' (Fig. 1, 2 et 3).
- 2. Dessouder suivant :
 - AA' (Fig. 1)
 - AB et A' B' (Fig. 1 et 2)
 - CD et C' D' (Fig. 1 et 3)
 - DE et D' E' (Fig. 3)

Dessouder les plaques de renfort R (Fig. 4 et 5).

ATTENTION: Ces plaques doivent rester fixées au tablier.

3. Débraser en F et F' (Fig. 5).





Pose.

- 1. Décaper et planer les plans d'assemblage des tôles.
- Déposer du mastic électro-plastique sur les plans d'assemblage AA', AB et A'B', CD et C'D', DE et D'E'.
- 3. Présenter et positionner le plancher de pédales.
- L'extrémité AV des planchers latéraux doit être engagée entre les tôles du plancher de pédales, mais les extrémités G et G' (Fig.5) des renforts latéraux doivent être placés sur les tôles du plancher de pédales (Fig. 5).
- 4. Souder suivant AA', AB, A'B', CD, C'D', EF et E'F'.

Souder les plaques de renforts R (Fig. 4 et 5).

- 5. Braser en F et F' (Fig. 5).
- 6. Réaliser l'étanchéité.