

TABLEAU DES COLLES

Ce tableau donne les conditions d'utilisation des colles dans la plupart des cas qui peuvent se présenter lors de la réparation ou l'entretien des véhicules.

MODE D'EMPLOI :

Les temps de séchage, avant mise en contact des pièces à assembler, sont fonction de la température ambiante. Ils sont, la plupart du temps donnés pour une température de 18 à 20°C.

En général, il faut LAISSER SECHER la colle jusqu'à ce que, tout en demeurant collante (poisseuse) elle ne s'attache plus au doigt lorsqu'on la touche légèrement.

Pour la MINNESOTA «SPRAY ADHESIVE 77» en bombe aérosol, laisser sécher cinq minutes environ.

Pour les grandes surfaces, il est préférable de coller immédiatement après application.

La colle BOSTIK «1400» doit être remplacée par la «1600» en cas de pose sur peinture cellulosique.

La colle MINNESOTA «EC 1099» employée ou répandue sur peinture synthétique FRAICHE, risque de faire «friser» cette dernière.

FOURNISSEURS :

SCHULTZ 43, rue de la Mertzau - 68 MULHOUSE - Tél.: 45-45-63.

BOSTICK 5, rue de Saint-Leu - 95 MONTMAGNY - Tél.: 964-64-12.

MINNESOTA de FRANCE 135, boulevard Sérurier - 75 PARIS 19ème - Tél.: 208-42-80
205-71-19

Matériaux à coller	Support de collage	Gamme de collage	Fournisseur réparation	Référence réparation	A défaut
Bandes feutre asphalté Bandes de calage entre caisse et plate-forme	Tôles peintes	Enduction du support Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 170	
			BOSTIK	1600	1400
			MINNESOTA	EC 1099	
Feutre-écru. Appui-tête. Mousse de latex. Ouate grise. Tissu rhovyliné Tissu natté	Carton feutre en- duit. Carton appui-tête. Arma- ture carton de lunette AR.	Enduction au pinceau du support Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 170	
			BOSTIK	1600	1400
			MINNESOTA	EC 1099	
Accoudoir mousse de la- tex. Simili. Simili pour rideaux de capot.	Carton accoudoir Simili.	Enduction au pinceau du support. Séchage. Mise en place.	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1500	1600 ou 1400
			MINNESOTA	EC 1099	
Tissu coton granité	Tôle peinte	Enduction au pinceau sur tôle. Séchage. Mise en place du tissu	SCHULTZ	Colfix 170	
			BOSTIK	1400	
			MINNESOTA	EC 1099	
Feutre enduit de chlorure de vinyle perforé	Tôle peinte	Enduction du feutre Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 170	
			BOSTIK	1600	1400
			MINNESOTA	Spray adhésive 77 (en bombe aérosol)	
Caoutchouc Mousse de polyuréthane	Aluminium	Enduction au rouleau du support. Mise en place	SCHULTZ	Colfix 180	
			MINNESOTA	Spray adhésive 77 (en bombe aérosol)	
Ajours de porte en vinyle Jonc de boîte à gants. Mousse polyuréthane plan- che de bord. Boudin de protection polyu- réthane. Profil de brancard de pavillon.	Tôle peinte car- ton.	Enduction du support. Séchage. Enduction du matériau à coller. Séchage. Mise en place.	SCHULTZ	Colfix 430	
	Tube peint.		BOSTIK	1400	
			MINNESOTA	EC 1236	
Bande Klégécel	Glace sécurité	Enduction. Séchage. Mise en place.	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1400	
			MINNESOTA	EC 711	
Simili rio de dossier de banquette AR. Simili alu de longeron	Contreplaqué Tôle peinte	Enduction au pinceau du support Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1400	
			MINNESOTA	EC 1236	

Matériaux à coller	Support de collage	Gamme de collage	Fournisseur réparation	Référence réparation	A défaut
Feutre enduit PVC. Polyuréthane et feutre in-sonorisation de tableau. Rubéroid gaufré de conduit d'aération.	Tôle peinte.	Enduction au pinceau du support. Séchage. Mise en place.	SCHULTZ	Colfix 170	
			BOSTIK	1600	
			MINNESOTA	Spray adhésive 77 (en bombe aérosol)	
Profilé mousse trappe de réservoir. Profilé en U pour étanchéité. Cales caoutchouc mousse sur glissières de glaces.	Tôle peinte. Tôle traitée	Enduction au pinceau du support et du matériau. Séchage. Mise en place.	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1410	
			MINNESOTA	EC 1236	EC 1099
Toile de coton Glissière rilsan. Profilé d'étanchéité de porte de coffre	Aluminium Matelassure Glace	Enduction du support Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1410	
			MINNESOTA	EC 711	
Simili reptile dossier AV Profilé caoutchouc sur conduit d'aération et profilé de portière. Caoutchouc de pédale. Polyuréthane conduit de prise d'air et d'aération.	Tôle peinte Tôle phosphatée	Enduction au pinceau du matériau et du support Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1410	
			MINNESOTA	EC 1099	
Mousse de polyuréthane et coton gratté sur pavillon alu.	Aluminium	Enduction au rouleau sur support (ou pulvérisation sur support) Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 180	
			MINNESOTA	Spray adhésive 77 (en bombe aérosol)	
Mousse de polyuréthane et coton gratté sur pavillon polyester.	Polyester	Enduction au rouleau sur support (ou pulvérisation sur support). Séchage. Mise en place.	SCHULTZ	Colfix 180	
			MINNESOTA	Spray adhésive 77 (en bombe aérosol)	
Simili	Tôle peinte	Enduction des deux faces Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 550	
			BOSTIK	1400	
			MINNESOTA	EC 1099	
Boudin de protection sur tube de dossier de siège.	Tôle peinte	Enduction des deux faces Séchage Mise en place	SCHULTZ	Colfix 550	
			MINNESOTA	Spray adhésive 77 (en bombe aérosol)	