





CITROËN 2 CV 4 et 2 CV 6

Les outils spéciaux représentés ci-dessous (avec leur numéro et désignation du catalogue Fenwick) ont été conçus et réalisés pour la Société Citroën. Ils correspondent exactement aux opérations de réparations établies par le Constructeur.

Ils sont fabriqués et distribués en exclusivité par la Société Fenwick, Département A.M.A., 24, boulevard Biron, 93 - Saint-Ouen.

MOTEUR

	Extracteur de la douille à aiguille de centrage d'arbre de commande (de boîte de vitesses) équipé d'un embout Ø 12 mm).	1671-T
	Appareil pour contrôle de l'avance automatique.	1692-T
	Extracteur de ventilateur (2 CV).	3006-T bis
	Mandrin pour montage du joint d'étanchéité de palier AR moteur (3 CV) Ø 56 mm.	3007-T bis