



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

DATE DU CONTRÔLE

14/03/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18012913

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel: A09.04

Défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre visite :

- 2.1.1.1.2. - ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif
- 6.1.3.1.2. - PLANCHER : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure - AVG, AVD, ARG, ARD
- 6.1.7.1.1. - INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion multiple

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : [REDACTED] Date d'immatriculation : 19/10/2016 Date de 1^{ère} mise en circulation : 03/11/1961

Genre : VP Marque : CITROEN Type : AZ2CH

N° [REDACTED] Énergie : ES

Kilométrage inscrit au compteur : 791 Désignation commerciale : 2CV

TITULAIRE

NOM, PRÉNOM : [REDACTED]

ADRESSE : [REDACTED]

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

Visite technique périodique au plus tard le 14/03/2020

MESURES

Suspension (%) : Av : 0 Ar : 23
Ripage (m/Km) : Av : +14.3
Frein de service :
• Déséquilibre (%) : Av : 7 Ar : 12
Force (daN) : AvG : 109 AvD : 117 ArG : 70 ArD : 62
• Taux d'efficacité (%) : 62
Force (daN) : AvG : 109 AvD : 117 ArG : 70 ArD : 62
Taux d'efficacité du frein de stationnement (%) : 36
Pesée (daN) : Av : 329 Ar : 247
Feux de croisement (%) : G : -1.9 D : -2.4 h : <0,8m

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO